

סימוכין:

תאריך: 25.08.2020

לכבוד:

כתובת:

לידי:

הנדון: צילום צנרת ורטיקלית

בתאריך 25.08.2020 בוצע צילום צנרת אנכית בבניין. הצילום בוצע מקומת הגג העליון וממרפסות קומה 6.

להלן ממצאי הצילום:

ליקויים שנצפו והערות	קוטר	שם הצינור
מוט ברזל חודר צינור במרחק של כ 18 מ"א	4"	צמ"ג 1
2 בליטות לא מזוהות במרחק של כ 4 מ"א.	4"	צמ"ג 2
שבר\חלק מצינור תקוע במרחק של 14.5 מ"א	4"	צמ"ג 3
ליקוי בהתקנת גומייה בין חוליות מרחק של כ 17 מ"א	4"	צמ"ג 4
לא נמצאו שברים או חסימות	4"	צמ"ג 5
לא נמצאו שברים או חסימות	4"	צמ"ג 6
לא נמצאו שברים או חסימות	4"	קולטן 1
לא נמצאו שברים או חסימות	4"	קולטן 3

1

הערות לדו"ח

1. כל הצילומים בוצעו ממפלסו העליון של הצינור.
2. שאריות חומרים צמנטים מכסים את היקף הצינור לרוב אורכו.
3. תמונות וסרטוני הצילומים מצורפים לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד מהדו"ח.
4. התמונות והסרטונים נשלחו יחד עם דו"ח זה.

להלן תמונות להמחשת הממצאים:

תמונה צמ"ג 1



2

תמונה צמ"ג 2



תמונה צמ"ג 3



3

תמונה צמ"ג 4



בברכה,

פז טכנולוגיה בע"מ